

Accessories

Tool Presetter

刀具預調儀



型號 / Model No.		AW-HB300	
量測範圍 / Range of Measurement		直徑 (X): 300mm	高度 (Y): 30~300mm
數顯解析度 -X 值 / Resolution-X Axis		0.005mm	
數顯解析度 -Y 值 / Resolution-Y Axis		0.005mm	
主軸銜度 / Taper Shank		標準 Standard: #50	選配 Optional: #40, #30
電源 / Power Supply		AC110V/220V	50HZ/60HZ
尺寸 / Dimension (mm)		860Lx560Wx900H	
重量 / Weight		N.W. 102kgs / G.W. 137kgs	
標準配件 Standard Accessories	顯示器 / Readout Device	Digital Readout (光學尺)	
	校正棒 / Test Bar	BT50 Dia: 40mm L: 200mm	
	百分錶 / Dial Gauge	2PCS	



型號 / Model No.		AW-H300	
量測範圍 / Range of Measurement		直徑 (X): 300mm	高度 (Y): 30~400mm
數顯解析度 -X 值 / Resolution-X Axis		0.005mm	
數顯解析度 -Y 值 / Resolution-Y Axis		0.005mm	
主軸銜度 / Taper Shank		標準 Standard: #50	選配 Optional: #40, #30
電源 / Power Supply		AC110V/220V	50HZ/60HZ
尺寸 / Dimension (mm)		860Lx560Wx950H	
重量 / Weight		N.W. 105kgs / G.W. 140kgs	
標準配件 Standard Accessories	顯示器 / Readout Device	Digital Readout (光學尺)	
	校正棒 / Test Bar	BT50 Dia: 40mm L: 200mm	
	百分錶 / Dial Gauge	2PCS	



型號 / Model No.		AW-XZ400	
量測範圍 / Range of Measurement		直徑 (X): 300mm	高度 (Y): 30~400mm
數顯解析度 -X 值 / Resolution-X Axis		0.005mm	
數顯解析度 -Y 值 / Resolution-Y Axis		0.005mm	
主軸銜度 / Taper Shank		標準 Standard: #50	選配 Optional: #40, #30
電源 / Power Supply		AC110V/220V	50HZ/60HZ
尺寸 / Dimension (mm)		930Lx600Wx950H	
重量 / Weight		N.W. 108kgs / G.W. 153kgs	
標準配件 Standard Accessories	顯示器 / Readout Device	Digital Readout (光學尺)	
	校正棒 / Test Bar	BT50 Dia: 40mm L: 200mm	
	百分錶 / Dial Gauge	2PCS	

Sleeve

轉換套筒

Model No.	Description
BT50-TA40	Spindle taper #50 to #40
-TA30	Spindle taper #50 to #30

Model No.	Description
BT40-TA30	Spindle taper #40 to #30

Accessories



Cabinet

儲存櫃

Model No.	Cabinet
長 x 寬 x 高	760Lx500Wx680H mm
適用刀具預調儀 / Suit for	AW-HB300/AW-H300/AW-XZ400
重量	55kgs



組合示意圖